

REQUALIFICATION DU PONT ET TETE DE PONT DE ZAEHRINGEN

PLAN DE SITUATION

Numéro du plan : 01-A

Auteur : _____ Version : _____ Date : 25.04.2024


BUCHS & PLUMÉY SA
 RUE DE LA ROCHETTE 9
 2900 PORRENTUÏY
 032/465.11.00

Visa des requérants - propriétaires

 Directeur de l'École

 Ingénieur de Ville

Syndic Secrétaire de ville

Approuvé par la Direction du développement territoriale, des infrastructures,
de la mobilité et de l'environnement

Le Conseiller d'État Directeur

stant

Bâtiments

Surface revêtue

Surface boisée

— Cadastre

■ Bordure granit (+10cm)

Double boutisse (+4cm)

▲▲▲ **Marquage**

et

Surface carrossable

Surface non-carrossable

 Zone de raccordement

■ Bordure bus grès (+22cm)

 Bordure grès (+20cm)

 Bordure grès (+10cm)

 Boutisse en biais (+4cm)

 Pavé (+3cm)

 Bordure de transition "BUS"

 Bordure de transition "TRAV

 Marquage

 Abris-bus

Arbre

